

The

GLOBAL

Selection

UNIKA

MODE D'EMPLOI

Importantes instructions de sécurité

Il est interdit de mettre en service ou de réaliser des opérations d'entretiens sur la machine, tant que sa mise en conformité avec les normes du pays ne sont pas respectées.

1. Respecter les mesures de sécurité de base.
 2. Lire toutes les instructions avant d'utiliser la machine. Garder ces instructions de manière à pouvoir les relire au besoin.
 3. Utiliser la machine seulement si il est bien certain de sa conformité avec les règlements de sécurité en vigueur dans le pays d'utilisation.
 4. Tous les dispositifs de sécurité doivent être en service lorsque la machine est prête à fonctionner. L'utilisation de la machine sans dispositif de sécurité est interdite.
 5. La machine doit être utilisée par du personnel formé à cet usage.
 6. Pour votre protection personnelle, nous vous recommandons le port de lunette de protection.
 7. Pour les points suivants, couper l'alimentation ou retirer la prise d'alimentation du secteur.
 - 1) Enfilage de l'aiguille, des boucleurs,
 - 2) Pour le remplacement de pièces comme l'aiguille, le pied presseur, la plaque aiguille, l'étaleur, la griffer, le garder aiguille, guide, etc ...
 - 3) Pour les travaux de réparation et entretien.
 - 4) Lorsque vous quitter le poste de travail ou laisser le poste de travail sans surveillance.
 - 5) Avec l'utilisation de moteur à embrayage, sans frein, attendre, l'arrêt complet du moteur.
 8. Si vous devez ajouter de l'huile, graisse, etc. utilisé pour cette machine, et que cela vient en contact avec vos yeux, peau ou que vous avaler par erreur un de ces liquides, nettoyer immédiatement la surface de contact et consulter un docteur.
 9. Toucher une des parties mobiles de la machine, est interdit que la machine fonctionne ou non.
 10. Les réparations, réglages ne doivent être réalisés que par des techniciens ou personnels particulièrement entraînés à ces opérations. N'utiliser que les pièces d'origine pour la réparation de votre machine.
 11. Les travaux d'entretiens et de vérifications doivent être réalisés que par du personnel formé à ce travail.
 12. La réparation et maintenance de tous les composants électriques, ne doivent être réalisés que par des techniciens ou sous le contrôle et surveillance de personnel spécialisé.
- Cependant, si vous trouvez un problème avec un composant électrique, arrêter immédiatement la machine.
13. Avant toute opération de maintenance ou entretien sur la machine équipée de systèmes pneumatique, comme un vérin, l'alimentation pneumatique doit être déconnectée de la machine. L'air comprimé résiduel doit être éliminé. Seul les techniciens autorisés ou former à ce travail peuvent faire les réglages et vérifications sous pression d'air comprimé.
 14. Périodiquement, nettoyer la machine après usage.
 15. La mise à la terre de la machine est nécessaire pour l'utilisation normale de la machine. La machine doit être utilisée dans un environnement non pollué par des bruits sonores importants, comme des machines à souder à hautes fréquences.
 16. Une prise conforme doit être connectée à la machine par un électricien. La prise doit avoir un raccordement à la terre.
 17. La machine ne doit être utilisée que pour sa destination. Toute autre usage est interdit.
 18. Modifier la machine uniquement en accord avec les règlements de sécurité. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant les dommages causés par toutes modifications de la machine.

1. Précautions de sécurité

- 1) A la mise sous tension, éloigner les mains et doigts de l'aiguille et du volant de la machine
- 2) L'alimentation électrique doit être coupé lorsque la machine n'est pas utilisée, ou quand l'opérateur quitte son poste de travail.
- 3) L'alimentation électrique doit être coupé avant de basculer la machine, installé ou remplacer la courroie, réglage ou remplacement de la machine,
- 4) Évité d'avoir les mains, doigts, cheveux, à proximité de la polie, de la courroie, de la poulie du dévidoir de canette, ou du moteur lorsque la machine est en service – risque important de blessure.
- 5) Ne pas insérer les doigts à l'intérieur de la protection de releveur de fil, sous ou autour de l'aiguille, ou de la poulie lorsque la machine est en service.
- 6) Si un carter de courroie, un garde aiguille, un protège yeux sont installés, ne pas travailler avec la machine sans ses dispositifs de sécurité.

2. Précautions avant la mise en service

- 1) Si la machine est dotée d'une pompe à huile, ne jamais la faire fonctionner sans huile
- 2) Si la machine possède des points de huilage, ne pas travailler sans l'avoir lubrifiée
- 3) Lors de la mise en service pour la première fois de la machine, vérifier le sens de rotation du volant à la mise en service de l'alimentation. (En regardant le volant, il doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre)
- 4) Vérifier la concordance de la tension d'alimentation et le nombre de phase (mono ou tri) avec les indications de la plaque sur le moteur.

3. Précautions d'utilisation

- 1) Éviter d'utiliser la machine avec des conditions de températures anormales, supérieures à 35 °C ou inférieures à 5 °C. Des bris ou casses peuvent en résulter.
- 2) Ne pas utiliser la machine en atmosphère poussiéreuse.
- 3) Ne pas utiliser la machine à proximité de rayonnement électrique important, comme par exemple des machines à haute fréquence ou similaire.

INSTRUCTIONS GENERALES


LE GENERATEUR DE VAPEUR " UNIKA " EST DESTINE POUR LE REPASSAGE DE TISSUS EN MODE PROFESSIONNEL UTILISANT UNE PRODUCTION DE VAPEUR CONTINUE.

AVANT LA MISE EN SERVICE, VERIFIER QUE LE VOLTAGE DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE CORRESPOND A CELUI INDIQUE SUR LA PLAQUE APPOSEE SUR L'APPAREIL.

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CI-APRES ET S'Y CONFORMER SCRUPULEUSEMENT.

MODE D'EMPLOI

- A/ DEVISSER LE BOUCHON DE SECURITE (1) ET REMPLIR LA CUVE AVEC DE L'EAU ORDINAIRE.
REVISSER LE BOUCHON SANS SERRER EXCESSIVEMENT.
- B/ BRANCHER LA FICHE (2) DANS UNE PRISE DE COURANT 220V MONOPHASE MUNIE D'UNE MISE A LA TERRE.
- C/ APPUYER SUR LE BOUTON LUMINEUX (4) POUR DECLENCHER LE CHAUFFAGE DE LA CUVE. APPUYER SUR LE BOUTON LUMINEUX (3) POUR DECLENCHER LE CHAUFFAGE DU FER.
- D/ EN FONCTION DU TISSUS A REPASSER, REGLER LE THERMOSTAT DU FER (6) SUR LA POSITION " LINO " (VAPEUR PLUS SECHE) OU " COTONE " (VAPEUR PLUS HUMIDE).
- E/ AVANT DE COMMENCER A UTILISER LE GENERATEUR ATTENDEZ QUE LE VOYANT (7) S'ALLUME. MEME S'ETEINT PENDANT L'UTILISATION, CONTINUEZ DE TRAVAILLER, IL SE REALLUMERA DES QUE LA PRESSION DE VAPEUR SERA REMONTEE.
- F/ POUR FAIRE ARRIVER LA VAPEUR AU FER, APPUYER SUR LE MICRO-CONTACT (8).
- G/ REGLER LE DEBIT ET LA PRESSION DE VAPEUR AU MOYEN DU ROBINET (9).



RECOMMANDATIONS

- NE PAS RECOMPLÉTER AVEC DE L'EAU LORSQUE LA RESISTANCE DE LA CUVE EST SOUS TENSION.
- NE PAS DEVISSER LE BOUCHON (1) LORSQUE LA CUVE EST SOUS PRESSION.
- AVANT DE DEVISSER LE BOUCHON (1) S'ASSURER QU'IL NE RESTE PLUS DE VAPEUR DANS LA CUVE EN ACTIONNANT LE MICRO-CONTACT (8).
- NE PAS LAISSER LE GÉNÉRATEUR SOUS TENSION PENDANT UNE LONGUE PÉRIODE SANS L'UTILISER.
- SI LE VOYANT LUMINEUX (5) EST ALLUMÉ SANS PRODUCTION DE VAPEUR, PROCÉDER COMME SUIT :
COUPER LE COURANT EN ACTIONNANT LES INTERRUPTEURS (3 ET 4), ATTENDRE 10 MINUTES, DEVISSER LE BOUCHON (1) AVEC PRÉCAUTION ET RECOMPLÉTER LE NIVEAU D'EAU.